Lavamanos de pedal



| | _ |
|-------------|----------|
| Marca | Javar |
| Procedencia | Colombia |
| | Función |

Ideal para todas las áreas de la planta de producción, es accionado por un sistema de pedal, garantizando ahorro de agua en higiene en laoperación

| | Dimensiones (cms) |
|-------------|------------------------------|
| Alto | 53 CM |
| Ancho | 48 CM |
| Profundidad | 90 CM |
| Peso | 12 Kilogramos |
| Adve | ertencias para el instalador |

^{*} Explicar y mostrar al usuario el funcionamiento y uso de la máquina según las instrucciones yentregarle el libro de instrucciones.

Descripción

Hecha en acero inoxidable (Acabado abrillantado que evita espectros de descomposición semejantes a la oxidación) Estructura 100 % inoxidable(Piezas comerciales oaccesorios de ensamble del equipo, pueden ser en materiales diferentes)

Instrucciones de uso

- 1. Limpie y desinfecte todo el equipo
- 2. Verifique si el equipo se encuentra con todas sus partes en buen estado
- 3. Limpie de nuevo el equipo haciéndolo con la mayor precaución para evitar algún accidente
- 4. Acomode el equipo y deje toda el área de trabajo en completo orden






| Javar |
|--|
| Colombia |
| Función |
| utilizada para la cocción de alimentos |
| Dimensiones (cms) |
| 94, cm |
| 80 cm |
| 77,6 cm |
| 98 |
| Especificaciones técnicas |
| imentación por gas Natural: 30 milibares (0,44 psi) |
| limentación por gas Propano: 20 milibares (0,29 psi) |
| Especificaciones de |
| entrada a Gas 3/4" NPT |
| Gas Natural (GN): 0,618 m3/h |
| Gas Propano (GLP): 0,245m3/h |
| Gas Natural (GN): 2,319 m3/h |
| Gas Propano (GLP): 0,919 |
| |

Instalación

1. Pegue en un lugar destacado las instrucciones que debe seguir en caso de que se detecte olor a gas. Puede encontrar instrucciones específicas con su proveedor de gas local



2. asegúrese de que la plancha asadora este en una posición firme sobre las cuatro patas de soporte. Nivele la plancha asadora adelante hacia atrás y de lado a lado, girando la parte inferior de la pata de Nivelación en el sentido de las manecillas



3. se requiere un sistema de ventilación adecuado para equipo de cocina comercial modo de empleo



4. la estufa a gas de JAVAR S.A.S., está configurada de fábrica para funcionar con gas natural o con gas propano, verifique esta información en la placa de Identificación de la plancha asadora requisitos




• El equipo y la válvula de cierre individual se deben desconectar del sistema de tubería de suministro de gas durante todas las pruebas de presión, cuando Dicha presión exceda los35 milibares (0,50 psi)


| UBICACIÓN | SUPERFICIES COMBUSTIBLES | SUPERFICIES NO COMBUSTIBLES |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| LADO DERECHO | 15,2 cm (6*) | 0 cm |
| LADO IZQUIERDO | 15,2 cm (6°) | 0 cm |
| PARTE POSTERIOR | 15,2 cm (6*) | 15,2 cm (6°) |
| PARTE DELANTERA | 63,5 cm (25") | |

ESPACIO DE ENTRADA (SIN EMBALAJE): (93,2 cm (36 3/4*)

• Debe aislar el equipo del sistema de tuberías del Suministro de gas cerrando la válvula de cierre individual durante todas las pruebas de presión que sean iguales o menores a los35 milibares (0,50 psi)



5. use un sellado de tubos de gas apropiado en todas las conexiones roscadas externas. las tuberías que se usen en conexiones de gas deben evitar dobleces agudos que puedan restringir el flujo de gas hacia el equipo. Si la presión conectada excede los35 milibares (0,50 psi), el propietario/operador debe proporcionar un regulador de presión industrial



Cierre la válvula de cierre para aislarla plancha asadora del sistema de tuberías de suministro de gas durante todas las pruebas de presión iguales o menores que los35 milibares (0,50 psi). La plancha asadora y la válvula de cierre individual se deben desconectar del sistema de tuberías de suministros

- A codo de instalación.
- B Válvula de cierre individual
- · C accesorio de unión
- · D conector extremo manguera flexible

| ESPECIFICACI | ONES DE GAS |
|--------------|-------------|
| Gas Natural | Gas Propano |
| 24 kW (81 | 892 BTU/h) |

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Conexión de aas: 3/4" NPT

Se requiere la instalación de una campana Instalación de la tubería de suministro de diámetro correcto para alcanzar el mínimo de presión conectada del quemador que se

muestra: Gas Natural: 20 milibares (0,29 psi) Gas Propano: 30 milibares (0,44 psi)

PRESIÓN DE ENTRADA MÁXIMA 35 milibares (0,5 psi)

Ficha Tecnica

Nevera Javar



| Marca | Javar |
|-------------|----------|
| Procedencia | Colombia |

Función

Genera frio para su interior y libera el calor que esta en la rellija del condensador,para la conservacion y enfriar alimentos ,se controla mediante el termostato de temperatura.

| | Dimensiones (cms) |
|-------------|-------------------|
| Alto | 140 CM |
| Ancho | 50 CM |
| Profundidad | 60 CM |
| Peso | 35 KG |

Características técnicas

Unidad de consumo de 110 V

Temperatura de funcionamiento y conservacion de alimentos esta entre $-12^{\circ}C + 5^{\circ}C$

Compresor Monofasico

Puertas aisladas con poliuretano

PARTES


Compresor

Evaporador

Valvula

Puertas de acero inoxidable

Condensador



Fuente: Con información adquirida del fabricando del producto.

Gamas de Mantenimiento

Ilustración 21. Gamas Mantenimiento

GAMA MOLINO ELECTRICO



CARACTERISTICAS DE USO

No poner a funcionar la maquina si el cable o el enchufe están dañados o defectuosos Verificar que la línea de voltaje en el sitio de trabajo, corresponda al voltaje señalado en la placa de identificación de la maquina

Las conexiones eléctricas deben ser completamente aisladas y protegidas de la humedad para evitar el paso de corriente al operario.

Desconectar siempre la maquina cuando no se tenga en uso.

Utilizar s iempre el tacador para empujar el material que este moliendo.

No utilizar otro elemento diferente ni mucho menos las manos.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.

- 1. Apagar el equipo.
- 2. Des conectar el equipo del enchufe.
- 3. Retire cada una de las piezas o superficies
- 4. La unidad de fuerza debe limpiarse externamente con un trapo húmedo y secar.
- 5. No utilizar agua a presión Humedecer las superficies a limpiar con suficiente agua potable, de modo que el agua la cubra totalmente.
- 6. En caso de no poder utilizar una manguera, el agua debe estar contenida en recipientes completamente limpios como baldes plásticos.
- 7. Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo solución de jabón alcalino de 2-5%con una esponja o cepillo.
- 8. Restregar las superficies eliminando completamente todos los residuos que puedan estar presentes en ellas.

Fuente: Con información adquirida del fabricando del producto

GAMA HORNO

CARACTERISTICAS

Se debe enchufar a la corriente (110 voltios), para la chispa del encendido

Posteriormente se debe asegurar de que el paso de gas este abierto.

Después se enciende el horno con la chispa o por el orificio que está debajo de la puerta del equipo. El equipo tiene que estar separado de la pared al menos 20 cm para permitir la circulación del aire

Este pendiente de temperaturas y tiempos durante el funcionamiento

Desconecte el equipo después de usarlo

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

Apagar el equipo

Desconectar el equipo del enchufe.

Humedecer las superficies a limpiar con suficiente agua potable, de modo que el agua la cubra totalmente.

En caso de no poder utilizar una manguera, el agua debe estar contenida en recipientescompletamente limpios como baldes plásticos.

Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo solución de jabón alcalino al 2% con una esponja o cepillo.

Restregar las superficies eliminando completamente todos los residuos que puedan estar presentes en ellas.

Muchas veces estos residuos no son muy visibles, por esta razón la operación debe ser hecha concienzudamente de modo que toda el área que está siendo tratada quede completamente limpia.

La superficie se deja en contacto con el jabón por un periodo de dos a cinco minutos, este tiempo puede prolongarse dependiendo del tipo de superficie a limpiar y del tipo de jabón que se esté utilizando

Enjuagar con suficiente agua potable, de modo que el agua arrastre totalmente el jabón. Revisar visualmente para verificar que ha sido eliminada toda la suciedad.

En caso de necesitarse se debe hacer de nuevo un lavado con solución de jabón alcalino hasta que la superficie quede completamente limpia.

Desinfectar cuando la superficie está completamente limpia. Para la misma se utiliza una solución de hipoclorito de sodio a 200 ppm

La solución de desinfectante se esparce sobre la superficie utilizando un recipiente, de modo que la misma quede completamente cubierta

La solución de desinfectante se esparce sobre la superficie utilizando un recipiente, de modo que la misma quede completamente cubierta

No se debe utilizar la mano para esparcir la solución del agente desinfectante

La capa de solución desinfectante se deja sobre la superficie por un tiempo mínimo de 10

Enjuagar con abundante agua potable

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

Asegurarse que la llave del gas se encuentre cerrada y solo sea abierta en el momento del funcionamiento, en caso de escape de gas es mejor no utilizar el equipo. Antes de prender el quemador del generador de humos, la bandeja del aserrín debe estar colocada, para prevenir el posible paso de gas al producto.

Gama lavamos JAVAR

Procedimiento de limpieza y desinfección

El lavamanos de pedal se debe limpiar diariamente después de su uso para evitar que la suciedad o la grasa se acumule en las paredes del lavamanos, también para evitar la suciedad en el pedal por el uso continuo.




- 1. Limpie y desinfecte todo el equipo
- 2. Verifique si el pedal de lavamanos funciona y saleel agua correctamente
- Limpie de nuevo el equipo haciéndolo con la mayor precaución para evitar algún accidente, asegurando de que queden residuos de grasa o suciedad
- 4. Acomode el equipo y deje toda el área de trabajo en completo orden

Instrucciones de uso

El uso seguro y correcto de este equipo asegura una vida util mas larga

- 1. Antes de usar este equipo asegurese de que el pedal funciona correctamente
- 2. Presione el pedal suavemente y lavese las manos usando la menor agua posible



Gama Estufa a gas JAVAR procedimiento de limpieza y desinfección

Limpie la estufa completamente todos los días: la limpieza y apariencia de este equipo contribuirá considerablemente a la eficiencia del funcionamiento y a brindar alimentos sabrosos y apetitosos. El equipo que se mantiene limpio, funcionara mejor y dura más tiempo Para efectuar la limpieza de la estufa, cierre completamente la válvula del gas y desconecte el equipo de la red eléctrica. Proceda a la limpieza de la siguiente forma




1. Retire las parrillas y lávelas con detergente suave para remover grasa



2. Retire los distribuidores de llama de los quemadores y limpielos bien de manera que los agujeros de salida de gas no se encuentren obstruidos. Solo los distribuidores de llama se pueden limpiar con una varilla de metal de 3mm de diámetro o un cepillo de cerdas metálicas desde la parte interior del distribuidor



3. Limpie completamente el panel de control y las juntas de las puertas, debido a que estas áreas guardan desechos de alimentos. Enjuague las superficies, limpiando con una esponja, agua limpia y tibia. Limpie y seque con un paño limpio



Gama Nevera Javar

Procedimiento de limpieza y desinfección

- 1. Apagar el equipo
- 2. Desconectar el equipo de la fuente de energia
- 3. Humedecer considerablemente las superficies a limpiar
- 4. Enjabonar las superficies con solucion de jabon alcalino al 2 % con una
- 5. Restregar toda la zona requerida y dejan en contacto con jabon almenos 5
- 6. Enjuagar procurando quitar todo el jabon
- 7. Revisar si toda la suciedad a sido eliminada y si no es asi volver a limpiar
- 8. Cuando ya este limpio y seco, desinfectar con solucion de hipoclorito a 200
- 9. Despues de aplicar el desinfectante dejar secar por 10 minutos
- 10. Por ultimo enjuagar con abundante agua

PUESTA EN MARCHA

- 1. Verificar que si este conectada a la fuente de corriente
- 2. Asegurar el ciclo de refrigeracion que esten en la temperatura deseada
- 3. Verificar que los tacos de energia siempre esten encendidos
- 4. Mantener encendida y funcionando
- 5. Cuando se intriduscan los productos hacerlo rapidamente para evitar la perdidas de temperatura
- 6. Asegurarse de mantener las puertas cerradas correctamente
- 7. Mantener limpio y desinfectado la nevera

Ilustración 22. Plan de mantenimiento Preventivo Molino Eléctrico:

| | | Plan de Mantenimiento F | Preventivo | Mo | lino | Elec | trico |) | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|-------|-------|-------|-------|----|--------------------|-----------|--------------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTANTE: TENE | R EN CUENTA LAS OBSERVACIONES GENERALES | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA | ⊗ | | | | | | | | | | | | | | |
| LUBRICACION | Ø | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO | м | | | | | | | | | | | | | | |
| GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R | | | | | | | | | | | | | | |
| | R | | | | | | | | | | | | | | |
| | ¥ | | PRACE. | | | | | MA | ANTENIMI | ento anua | NL. | | | | |
| | R IMAGEN | ORESEVACION GENERAL | TIEM'S | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | | ANTENIMII Mes 6 | ENTO ANUA | AL. Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
| TEVISION GENERAL. | | OBSERVACION CENERAL | MOLINO ELECTRICO | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | | | | | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
| TEVISION GENERAL. | | OBSERVACION CENERAL | MOLINO ELECTRICO CUCHILIA | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | | Mes 6 | | | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | |
| TEVISION GENERAL. | | OBSERVACION GENERAL | MOLINO ELECTRICO CUCHILLA CABEZOTE | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | | Mes 6 | | | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | |
| TEVISION GENERAL. | | OBSERVACION CENERAL | MOLINO ELECTRICO CUCHILLA CABEZOTE TAPA BANDEIA | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | | Mes 6 | | | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | |
| EQUIPO | | | MOLINO ELECTRICO CUCHILLA CABEZOTE TAPA BANDEIA MOTOR | Mes 1 | Mrs 2 | Mes 3 | Mes 4 | | Mes 6 | | | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | |
| EQUIPO | | OBSERVACION GENERAL. LA LIMPIEZA DE LA BANDEJA ES CADA VIZ QUE SE UTILICE EL EQUIPO | MOLINO ELECTRICO CUCHILIA CABEZOTE TAPA BANDEIA MOTOR EMPAQUE | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | | Mes 6 | | | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | |
| EQUIPO | | | MOLINO ELECTRICO CUCHILLA CABEZOTE TAPA BANDEJA MOTOR EMPAQUE TORNILLO APRETAR | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | | Mes 6 | | | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | |
| REVISION GENERAL. | | | MOLINO ELECTRICO CUCHILIA CABEZOTE TAPA BANDEIA MOTOR EMPAQUE | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | | Mes 6 | | | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | |

Ilustración 23.Plan de mantenimiento preventivo horno ahumador

| | | Plan de Mantenimiento | Preventivo I | Horn | o A | huma | ador | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------|-------|-------|--------|---|----------|---------------------|-----|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTANTE: TENE | ER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES GENERALES |] | | | | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA | ₩ | | | | | | | | | | | | | | |
| LUBRICACION | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO | м | | | | | | | | | | | | | | |
| GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| GENERAL REVISION GENERAL | R | | | | | | | | | | | | | | |
| | R | | | | | | | | | | | | | | |
| | R | | | | | | | м | ANTENIMI | UNA OFNE | AL. | | | | |
| REVISION GENERAL | R BMAGEN | ORSERVACION GENERAL | TEM'S | Mes 1 | Mas 2 | Mes 3 | Mes 4 | | | :N'IO ANU/ Mos 7 | | Mes 9 | Mes 10 | Mas II | Mes 12 |
| | | ORSERVACION GENERAL | ITEM'S HORNO AHUMADOR | Mes 1 | Mas 2 | Mas 3 | Mes 4 | | | | | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
| REVISION GENERAL | | ORSERVACION GENERAL | 5000-500000 | Mes I | Mos 2 | Mas 3 | Mes 4 | | | | | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | |
| REVISION GENERAL EQUIPO | | | HORNO AHUMADOR PUERTA DE ACERO | Mes I | Mos 2 | Mos 3 | Mes 4 | | | | | Mes 9 | Mas 10 | Mes 11 | |
| REVISION GENERAL | | ORSERVACION GENERAL. La limpicza minima debe hacerse cada vez que se utilice el equipo | HORNO AHUMADOR PUERTA DE ACERO INOXIDABLE | Mes 1 | Mos 2 | Mes 3 | Mics 4 | | | | | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | |
| REVISION GENERAL EQUIPO | | La limpieza minina debe hacerse cada vez que se | HORNO AHUMAIXOR PUENTA DE ACERO INOXIDABLE BANIZEIA O BARRAS | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | | | | | Mes 9 | Mes 10 | Mes II | |

Ilustración 24. Plan de mantenimiento preventivo Lavamanos JAVAR

| | | Plan de Mantenimiento Pi | eventivo La | avan | nano | s JA | VAI | R | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------------|------------|----|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTANTE: TENER EP | N CUENTA LAS OBSERVACIONES GENERALES | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA | ₩ | | | | | | | | | | | | | | |
| LUBRICACION | Ø | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO GENERAL | м | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPTION OF STREET | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVISION GENERAL | R | | | | | | | | | | | | | | |
| KEVISION GENERAL | R | | | | | | | | | | | | | | |
| REVISION GENERAL | R | | | | | | | 10 | ANNAMA | 72PPO 43HT | AT | | | | |
| | | ONESTAVAÇÃO CENTRA II | TEM'S | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | M. Mes 5 | ANTENIMI Mes 6 | ENTO ANU | | Mes 9 | Mes 10 | Mes II | Mes 12 |
| EQUIPO | R BM AGEN | OBSERVACION GENERAL | ITEM'S LAVAMANOS IAVAR | Mes 1 | Mes 2 | Mos 3 | Mcs 4 | | | | | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mcs 12 |
| | IM AGEN | La limpieza minima debe hacerse cada vez que se | | Mes 1 | Mes 2 | | Mcs4 | | Mes 6 | | | | Mes 10 | Mes 11 | |
| | IM AGEN | | LAVAMANOS IAVAR | | Mes 2 | м | Mos 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | | м | Mes 10 | | |

Ilustración 25. Plan de mantenimiento preventivo Estufa JAVAR




Ilustración 26. Plan de mantenimiento preventivo Nevera JAVAR

| | | Plan de Mantenimient | o Preventiv | o Ne | vera | Java | r | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------|-------|-------|--------|-------|----------|-------------------------|--------------------|-------------|-------|---------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTANTE: TEN | ER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES GENERALES | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA | <u>₩</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| LUBRICACION | & | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO GENERAL | м | | | | | | | | | | | | | | |
| REVISION GENERAL | R | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TIEM'S | | | | | 7,11,011 | | ENTO ANU | | | | | |
| EQUIPO | BM ACEN | OBSERVACION GENERAL | ITEM S NEVERA IAVAR | Mes 1 | Mcs 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mcs5 | ANTENIMIE Mes 6 R | ento anu/ Mes 7 | AL Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
| EQUIPO | 3M AGEN | OBSERVACION GENERAL | 2012 | Mes I | Mcs 2 | Mes 3 | Mcs4 | 7,11,011 | Mes 6 | | | Mcs 9 | Mes 10 | Mes 11 | |
| EQUIPO | BA AGEN | | NEVERA IAVAR | Mes I | Mes 2 | Mes 3 | Mos 4 | 7,11,011 | Mes 6 | | 10000 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | |
| | IM AGEN | ORSERVACION GENERAL La limpieza minima debe hacerse cada vez que se utilico el equipo | NEVERA IAVAR COMPRESOR | Mes I | Mos 2 | Mes 3 | Mos 4 | 7,11,011 | Mes 6 | | 10000 | Mcs 9 | Mccs 10 | Mes 11 | |
| EQUIPO HORNO AHUMADOR | IM ACEN | La limpieza minima debe hacerse cada vez que se | NEVERA IAVAR COMPRESOR EVAPORADOR | Mes I | Mes 2 | Mess 3 | Mos 4 | 7,11,011 | Mes 6 | | 10000 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | |

Fuente: Propia

Fuente: Con información adquirida del fabricando del producto

7.2.3 Mantenimiento de Calidad.

Se realizarán órdenes y comprobantes de mantenimiento para que se tenga un registro, descripción del trabajo realizado y tener conocimiento de que repuestos se utilizaron si es que hubo necesidad de cambiar piezas, además identificar qué tipo de falla o daño tuvo el equipo de los mantenimientos que se les realizan a los equipos de las cocinas.

Ilustración 27. Solicitud de Mantenimiento Correctivo








Ilustración 28. Comprobante Mantenimiento Correctivo



| Porque es importante generar este comprobante de mantenimiento ? |
|--|
| Porque se puede acreditar la entrega del equipo |
| Porque es un documento que puede acreditar la prestacion del servicio de mantenimiento . |
| Para presentar quejas o reclamos en caso de algun desperfecto a la hora del funcionamiento del equipo |
| Se puede usar como soporte ademas de la factura de pago para conocer los repuestos utilizados y del servicio en si. |
| Para adquirir beneficios como las garantias del servicio |
| UNIVERSITARIA AGUSTINIANA UNIAGUSTINIANA |

7.2.4 Educación y Entrenamiento:

Ilustración 29. Formato de asistencia a las capacitaciones que se hicieron frente al TPM



Imágenes de la capacitación:

Ilustración 30. Foto capacitación # 1





Ilustración 32. Foto capacitación # 3



Se creó un cartel sobre el reglamento donde explica las conductas y normas que se deben tener dentro de las cocinas

También se utiliza las gamas de limpieza y operación de los equipos para la capacitación de los estudiantes y a personas que les interese realizando una buena utilización del equipo mediante el uso de esta información

Ilustración 33. Reglamento de comportamiento en cocinas



Fuente: (Uniagustiniana, 2015)

Ilustración 34. Lección de un punto: Como cerrar o abrir correctamente la válvula de gas





Ilustración 35. Lección de un punto: Como funciona el panel de control de la campana extractora



7.2.5 Mantenimiento Autónomo.

Además del uso de las tarjetas de mantenimiento se utilizará una lista de chequeo (Check List) antes de usar cualquier equipo:

Ilustración 36. Check List Antes de usar equipo

| Check list antes de usar cualquier equi | po UNIVERSITARIA AGUSTINIANA UNIAGUSTINIANA Es creer en tí |
|--|--|
| Estufa Javar | |
| las conexiones de gas estan bien conectadas | SI NO |
| La estufa esta bien posicionada y no tiene desequilibro | SI NO |
| Estan todas la perillas | SI NO |
| Todas las perillas funcionan | SI NO |
| Todos los fogones funcionan | SI NO |
| Funcionan todos los quemadores | SI NO |
| Esta la parrilla superior de la estufa | SI NO |
| Que precauciones se deben tener? | |
| Cuando se este usando la estufa resivar la llama que estan generando los fogones. Si estan funcionando correctamente debe ser de color Azul con un ligero tono amarillo, sin generar chispas y | |
| Ante el más mínimo olor, molestia o ardor de ojos, mareos o problemas para respirar, apagar la estufa y ventilar el lugar | |
| Revisar el suelo o pared junto a la estufa para rev manchas negras . De lo contrario reportar a el | • • |

Fuente: Propia

Además, inspecciones de limpieza:

Ilustración 37. Inspecciones de limpieza



7.2.6 Seguridad y Medio Ambiente.

Ilustración 38. Lecciones de un punto (OPLs)



8. Cronograma

A continuación, se mostrará el cronograma de actividades a realizar para la investigación teniendo en cuenta desde que se realizó la primera visita dentro de las cocinas en la Uniagustiniana hasta el final que es la entrega de la propuesta de diseño del TPM Mantenimiento productivo total, Definiéndolo en fases donde cada fase se define las actividades a realizar separándolo en 3 fases.

Ilustración 39. Cronograma

